


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
255	GX-B1428/21-P-26012	2026. 4. 30	无缺陷痕迹显示。	
256	GX-B1428/21-P-26011	2026. 4. 30	无缺陷痕迹显示。	

257	GX-B1310/21-P-26093	2026. 4. 30	符合标准要求。	 <p>神木市乌兰色太煤炭有限责任公司 2026年4月17日</p>
258	GX-B1310/21-P-26092	2026. 4. 30	符合标准要求。	 <p>神木市乌兰色太煤炭有限责任公司 2026年4月17日</p>

259	GX-B1312/26-P-26244~26246	2026. 4. 30	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	 <p>府谷县瑞丰煤矿有限公司 2026.4.16</p>
-----	---------------------------	-------------	----------------------------	--